

SEGUNDA ANÁLISE

Com pavimentação precária, trecho da Avenida Brasil passa por análises

>> **Rodrigo Soares**
Redação DS

Apesar da pavimentação asfáltica que liga a Avenida Brasil ao Anel Viário ter sido concluída recentemente, o trecho tem apresentado alguns problemas em boa parte de sua estrutura, causando descontentamento entre os condutores que há anos colocavam grande expectativa na obra. O serviço, que é de responsabilidade do Governo do Estado, passou por uma análise realizada pelo Executivo Municipal de Tangará da Serra, que é responsável por fiscalizar a execução da obra. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Selton Vieira, a vistoria técnica realizada por intermédio do município constatou a má qualidade da pavimentação.

“O município fez várias intervenções, dizendo que a obra precisava ser refeita. Diante disso, o Estado pediu para o município apontasse um parecer técnico com sondagem técnica de engenharia para analisar a base, sub-ba-

se, capa asfáltica, umidade, entre outros. O município fez esse trabalho e foi apontado que a obra não correspondia com o procedimento de engenharia. Com isso, informamos ao Estado que não receberíamos a obra”, relatou o secretário municipal da Sinfra, ao explicar que a análise realizada pelo município foi necessária diante de um aditivo solicitado pela empresa responsável pelo trabalho de pavimentação asfáltica.

“Todo o recurso foi do Governo Estadual e Governo Federal. A obra demorou para ficar pronta, e não ficou como esperada pela população. Com isso, o município não deu o aceite, mas mesmo assim o Estado solicitou que fizesse o recebimento final, tendo em vista que a empresa solicitou um aditivo além do que inicialmente tinha para receber. O município não concorda nem mesmo como a obra está, ainda mais em pagar um aditivo”, enfatizou o gestor.

Para confirmar a análise já realizada pelo município, o Governo



Análise anterior feita pelo município constatou má qualidade. Nova análise foi feita ontem pelo Estado

Estadual enviou na tarde desta segunda-feira, 27, uma equipe de engenharia no trecho que liga a Avenida Brasil com o Anel Viário, onde os profissionais realizaram novos levantamentos técnicos. “O Estado não concordou muito com o nosso laudo. Depois de

três anos, o Estado veio fazer um levantamento, para ver se confronta as informações. Inclusive a empresa que fez a obra estava acompanhando os engenheiros”, disse Selton.

Ao Diário da Serra, o engenheiro André Luis Neves Macedo Lima

disse que o resultado da nova análise ficará pronto na próxima segunda-feira, 04 de dezembro. “A gente recebeu solicitação para vir conferir uma análise que foi feita. Rodamos o trecho, observamos os pontos críticos e fizemos as coletas. Inicialmente

constatamos que tem problemas superficiais de drenagem, o que ainda não foi relatado antes. Os buracos são problemas superficiais. Os problemas estruturais vamos verificar, e o resultado sairá na segunda-feira”, relatou o profissional.



**TRÂNSITO
CONSCIENTE**

A FELICIDADE DE QUEM TE AMA, DEPENDE DE VOCÊ!

**RESPEITE AS LEIS E LIMITES DE VELOCIDADE
NÃO CONSUMA BEBIDAS ALCÓOLICAS**

**DIRIJA COM SEGURANÇA
PELAS PESSOAS QUE TE AMAM.**

